

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č...../20 ..

DODATOK č. 1 ZHPSB-71. 13/2002 k

Zml. č. ZH-PSB-22-41-58/2008



.....
Ing. Stanislav Jekel
vedúci odd.PaÚ Zem.Kostofany

Dodatok č. 1**k Zmluve o poskytnutí služby číslo : ZH-PSB-ZK-71-58/2008**

podľa ust. § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) na "Servis ČOV ZK, NO, ČE" uzatvorenej medzi Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, Posádkovou správou budov Zemianske Kostol'any a zhotoviteľom **Ján Krajčovič Krajmont 913 08 Nová Bošáca č.479**

Článok I..

Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ

Zastúpený

IČO

Bankové spojenie

Číslo účtu

Oprávnený rokovať vo veciach
technických**Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov****Zemianske Kostol'any****972 43 Zemianske Kostol'any**

Ing. Ladislav Steller - riaditeľ

30845572

Štátna pokladnica

7000171928/8180

Daniel Krajčovič - technik vodohospodár

1.2. Zhotoviteľ

sídlo

Zastúpený

IČO

IČ DPH

Bankové spojenie

Č. účtu

Oprávnený rokovať aj
vo veciach technických

Zapísaný v živnostenskom registri : reg.304- 6629

Vydanom: Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom

Ján Krajčovič Krajmont

913 08 Nová Bošáca č.479

Ján Krajčovič - majiteľ

33974349

SK 1020588371

Istrobanka ex. Nové Mesto nad Váhom

10006-1226140/4900

Ján Krajčovič - majiteľ

Pôvodný článok č. IV. bod 4.2. v súlade s ustanovením článku č. IX bod 9.2. , sa zmluvné strany z dôvodu nepredvídaných rozsiahlejších prác (čistenie ponorného čerpadla NO, nastavenie meradla na odtoku z ČOV ZK, NO, čistenie oxidačnej priekopy a Parschalovho žľabu ZK) pri poskytnutí služby dohodli zmeniť nasledovne:

Článok IV.

Cena služby:

- 4.1. Cena služby je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna
4.2. Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení ceny o **100 000 Sk** vrátane DPH 19 % na celkovú sumu:

Cena bez dane	100 840,33 Sk
DPH 19 %	19 159,66 Sk
Spolu	119 999,99 Sk
Cena celkom po zaokrúhlení	120 000 Sk

Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služby číslo ZH-PSB-ZK-71-58/2008, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí služby číslo ZH-PSB-ZK-71-58/2008. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ, jeden zhotoviteľ. Dodatok je na znak súhlasu slobodnej a vážnej vôle schválený oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý na znak súhlasu pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Zemianskych Kostolánoch , dňa: *6.10.2008*

Posádková správa budov
ZEMIANSKÉ KOSTOLANY

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK102058832
tel./fax: 032-7788871, 0965-693504

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: neboli
Dátum: z. Daniel Krajčovič

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: neboli
Dátum: z. Mária Steinemannová

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: neboli
Dátum: z. Ing. Stanislav Jelínek