

SERVISNÁ ZMLUVA č.01-PSN-2007

na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky
zariadenia systému PSN

uzavretá podľa § 536 a nasl. a § 591 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi:

3-172/2006

Zhotoviteľ:**ALAM s.r.o.****sídlo:** Nezábudková 40, 821 01 Bratislava**tel.:** 02/48203232**fax:** 02/48203233**IČO:** 35839465**IČ DPH:** SK2020262420**Bankové spojenie:** Tatra-banka a.s.**číslo účtu:** 2626731111/1100**Zastúpený:** Martin Lančarič, konateľ**Kontaktné osoby:** Alfonz Lančarič, 0908 / 765 409

Miloš Šilhár, 0908 / 765 408

Ďalej len : Zhotoviteľ

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel : Sro – Vložka č.:26897/B

a

Objednávateľ:**Ministerstvo Obrany SR****Posádková správa budov****sídlo:** Pri starom letisku 0, Bratislava**IČO:** 00805025**Bankové spojenie:** VÚB Bratislava (Št. pokladnica)**Číslo účtu :** 7000171784/8180**Zastúpený: Riaditeľ PSB**

Ing. Štefan Kukumberg

Kontaktné osoby: Ing. Štefan Kukumberg

0903 824 393

Ďalej len: Objednávateľ

I. Predmet zmluvy

- 1.1** Predmetom tejto zmluvy je servis a opravy, spočívajúce vo vykonávaní pravidelnej kontroly zariadení PSN v objektoch na ul. Špitálskej 22, a v priestoroch Hurbanových kasární zabezpečenie ich prevádzky a údržby. Obsah, rozsah a spôsob vykonania týchto služieb, ako aj lehoty ich vykonania určuje PD a STN 334590 1-8.
Práce a služby špecifikované v tomto bode zmluvy sú uvádzané ďalej len ako komplexná technická starostlivosť skratkou **KTS**.
- 1.1.1 Operatívny zásah na PSN na požiadanie.
1.1.2 Preventívne servisné prehliadky HW a SW PSN v rozsahu prílohy č. 1, podľa STN 334590 1-8.
1.1.3 Zabezpečenie opráv komponentov PSN .
1.1.4 Konzultácie súvisiace s PSN (HW a SW).
1.1.5 Projekčné a kresličské práce podľa požiadaviek zodpovedného pracovníka objednávateľa.
1.1.6 Dodávka náhradných dielov (ND), montážneho materiálu a montážnych prác, podľa požiadaviek objednávateľa.

II. Cena, platobné podmienky

- 2.1** Zmluvné strany dohodli ceny (bez DPH) za služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy nasledovne :
- 2.1.1 **cena podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy** je stanovená hod. sadzbou 400.-Sk za každú, aj začatú hodinu trvania zásahu poruchovej a servisnej služby. Náklady na dopravu poruchovej a servisnej služby k miestu poruchy uhrádza objednávateľ, vo výške 10,- Sk/km. Vymenené vadné časti zariadenia PSN budú účtované v zmysle platného cenníka zhotoviteľa.
- 2.1.2 **cena podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy** je stanovená podľa cenníka CENKROS-7.95-2/2004 tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy – časť PSN
- 2.1.3 **cena podľa bodu 1.1.3 tejto zmluvy** je určená cenou príslušnej časti zariadenia podľa cenníka zhotoviteľa (ak by sa jednalo o diel – súčiastku, ktorá nie je v cenníku, zhotoviteľ predloží pred realizáciou kalkuláciu ceny na odsúhlasenie objednávateľovi).
- 2.1.4 **cena podľa bodu 1.1.4 tejto zmluvy** je stanovená hodinovou sadzbou 400.-Sk
- 2.1.5 **cena podľa bodu 1.1.5 tejto zmluvy** je stanovená hodinovou sadzbou 700,- Sk
- 2.1.6 **cena podľa bodu 1.1.6 tejto zmluvy** je stanovená hodinovou sadzbou 400,- Sk
- 2.2** Uvedené ceny pre pravidelné servisné práce sú splatné na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, najneskôr 30 dní od obdržania faktúry objednávateľom, na účet zhotoviteľa. Faktúry budú pre štvrtročné prehliadky vystavované **štvrtročne**.
- 2.3** Právo vystaviť daňový doklad vzniká zhotoviteľovi po vykonaní prác, potvrdený objednávateľom prostredníctvom poverených pracovníkov Ing. Kukumberga.
- 2.4** Cena dohodnutá v článku II. tejto zmluvy môže byť upravená len na základe písomnej dohody zmluvných strán, pokiaľ by zo strany štátu došlo k obmedzeniu dovozu prostriedkami obchodnej politiky (najmä zmena colných sadzieb, dovoznej prirážky, množstevné obmedzenia a podobne) a súčasne tieto obmedzenia by mali vplyv na ceny výrobkov a služieb používaných zhotoviteľom na výkon služieb podľa tejto zmluvy.

- 2.5 Zhotoviteľ objednávateľovi osobitne vyúčtuje :
- materiálové náklady za nové komponenty systému, alebo chybné komponenty vymenené mimo záručnej opravy podľa platného cenníka
 - náklady spojené s odstraňovaním porúch spôsobených neodborným zásahom obsluhy, vyššou mocou, nedodržaním prevádzkových podmienok, alebo iným spôsobom, ako obvyklou prevádzkou.
- 2.6 Zhotoviteľ má právo účtovať objednávateľovi za každý deň omeškania voči termínu splatnosti faktúry úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej čiastky.

III. Služby pri poruchách

- 3.1 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, v prípade havárie/poruchy túto odstrániť a za týmto účelom prevádzkovať **pohotovostnú poruchovú službu** nasledovne :

Prvky PSN :

tel : 02/48203232, , 0908 666 312, 0908 666 313, 0908 765 408

fax : 02/48203233

Výjazd na servisný zásah bude vykonaný servisným technikom, ktorý bude mať práve pohotovostnú službu, zo servisného strediska v Bratislave, Trnave, Kaplne, Šenkviaciach. Náklady na dopravu poruchovej a servisnej služby uhradza objednávateľ.

- 3.2 Havarijné situácie oznamuje objednávateľ faxom, telefonicky alebo osobne, pričom je povinný uviesť minimálne nasledovné údaje : názov a telefónne číslo, meno nahlasovateľa poruchy, miesto poruchy (názov a presná adresa prevádzky), označenie zariadenia, ktorého sa porucha týka a stručný popis poruchy.
- 3.3 Zmluvné strany dohodli, že po telefonickom oznámení poruchy sa vykoná záznam v servisnej knihe zhotoviteľa. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi číslo položky servisnej knihy, kde je nahlásenie zaznamenané.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje do dvanástich hodín od nahlásenia poruchy dostaviť sa k objednávateľovi za účelom vykonávania potrebných zásahov na zariadení systému PSN. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje každú poruchu odstrániť do 24 hodín od nahlásenia poruchy, s výnimkou prípadov, kedy náhradný diel nie je v slovenskom sklade a musí byť dovezený zo zahraničia, alebo v iných obdobných prípadoch, kedy tento čas môže byť výnimočne predĺžený na 48 hodín.
- 3.5 Ustanovenie bodu 3.4 neplatí pri zásahu vyššej moci a bude uskutočnené v čo najkratšom termíne, s prihliadnutím na skutočný stav situácie.
- 3.6 Záručná doba na náhradné diely je 12 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania prác objednávateľovi.
- 3.7 Objávateľ umožní zhotoviteľovi vstup servisného vozidla do areálu spoločnosti.
- 3.8 Ak zistené závady nemôžu byť odstránené v celom rozsahu pri zachovaní funkčnosti systému, má objednávateľ právo uplatniť si zľavu vo výške 0,05 % z ceny za dotknutú časť plnenia tejto zmluvy za každý deň omeškania.

- 3.9 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať nahlásené závady v zmysle bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dotknutej časti plnenia podľa tejto zmluvy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

IV. Trvanie a plnenie zmluvy

- 4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú –jeden rok, s platnosťou od 1.1.2007 do 31.12.2007.
- 4.2 Každá zmluvná strana môže zmluvu písomne vypovedať s vypovedacou lehotou 3 mesiacov vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca.
- 4.3 Závazok zhotoviteľa vyplývajúci z tejto zmluvy je splnený ak :
- a) sú dodávky a servis na zariadení systému PSN vykonané v termínoch a v rozsahu podľa tejto zmluvy
 - b) nástup na požadované opravy s následným odstránením porúch je vykonaný v dohodnutých termínoch
- 4.4 Závazky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa:
- a) zabezpečenie dodržiavania prevádzkovo technických podmienok zariadení
 - b) obsluhovanie zariadenia spôsobilou a náležite poučenou osobou
 - c) sprístupnenie zariadenia a vytvorenie podmienok pre realizovanie servisných úkonov.
 - d) Účasť na revízii celého zariadenia PSN a nastavbových službách.
Odborne vyškolení pracovníci objednávateľa sa budú 1-krát za štvrtrok zúčastňovať funkčnej skúšky PSN v objekte VÚSZ na ul. Špitálskej 22 a v Hurbanových kasárňach.
- 4.5 Termíny pravidelných kontrol a revízií v zmysle STN 334590 1-8.
- a) štvrtročné kontroly budú vykonané v mesiacoch február, máj, november
 - b) ročná revízia systému vždy v mesiaci august

V. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 5.1 Zhotoviteľ je oprávnený po vzájomnej písomnej dohode s objednávateľom vykonávať zmeny na požiarotechnických zariadeniach, ďalej ich rozširovať, prípadne premiestňovať rámci zmluvného objektu, prihliadajúc na potreby a oprávnené požiadavky objednávateľa.
- 5.2 Škoda, resp. náklady spojené s opravou spôsobené vyššou mocou, (napr.: požiar prenosený z iného objektu, úder blesku, povodeň, ...) alebo trefou osobou (neoprávnený, alebo neodborný zásah do zariadenia), ide na ťarchu objednávateľa. Toto ustanovenie platí aj na zariadenia a systémy v záručnej lehote.
- 5.3 Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami, v písomnej forme.

- 5.4 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 5.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je prílohová časť č. 1.
- 5.6 Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami .
- 5.7 Zmluvné strany pripájajú na znak súhlasu s jej obsahom podpisy svojich štatutárnych zástupcov

V Bratislave, dňa : 29 DEC. 2006

Zhotoviteľ :


V Bratislave, dňa : 29 DEC. 2006

Objednávateľ :



Martin Lančarič
konateľ


Nezábudková 40, 821 01 Bratislava
prevádzka:
Ivanská cesta 4, 821 04 Bratislava
IČO: 35839465 IČ DPH: SK2020262420



Ing. Štefan Kukumberg
riaditeľ PSB

**Posádková správa budov
BRATISLAVA**

Príloha č. 1
k Servisnej zmluve č. 01-PSN-2007

Cena revízie predpísaných prvkov - časť PSN :

Vojenský ústav sociálneho zabezpečenia Špitálska ul. 22

Por. číslo	Názov zariadenia / materiálu	Počet ks	Ročná revízia		štvrtročná kontrola	
			Jedn. cena	Cena za m.j.	Jedn. cena	Cena za m.j.
1	Ustredňa GALAXY 512	1	5 500,0	5 500,0	1 650,0	1 650,0
2	PIR detektor EX 35V	39	120,0	4 680,0	36,0	1 404,0
3	Bezkontaktná čítačka	12	120,0	1 440,0	36,0	432,0
4	Zámok elektromagnetický	12	90,0	1 080,0	27,0	324,0
5	PIR stropný FX 360	13	120,0	1 560,0	36,0	468,0
6	Duálny detektor DX 40	9	150,0	1 350,0	45,0	405,0
7	Detektor rozbitia skla	8	180,0	1 440,0	54,0	432,0
8	Tiesňový hlásič	2	50,0	100,0	15,0	30,0
9	Magnetický kontakt DC 101	89	30,0	2 670,0	9,0	801,0
10	Detektor zaplavenia WB 200	1	250,0	250,0	75,0	75,0
11	Revízia napájacej časti	1	2 800,0	2 800,0	840,0	840,0
12	PC nadstavba ALVIS	1	4 000,0	4 000,0	1 200,0	1 200,0
Rozpočet na zariadenia systému PSN spolu bez DPH				26 870,00		8 061,00

Špitálska ul. 22, 3.poschodie, 4.poschodie, podkrovie

Por. číslo	Názov zariadenia / materiálu	Počet ks	Ročná revízia		štvrtročná kontrola	
			Jedn. cena	Cena za m.j.	Jedn. cena	Cena za m.j.
1	Ustredňa GALAXY 512	1	5 500,0	5 500,0	1 650,0	1 650,0
2	Akumulátor KOBE 12V/65Ah	2	90,0	180,0	27,0	54,0
3	Koncentrátor RIO 8	28	95,0	2 660,0	28,5	798,0
4	Klávesnica LCD MK7	1	250,0	250,0	75,0	75,0
5	PIR detektor EX 35	42	120,0	5 040,0	36,0	1 512,0
6	Bezkontaktná čítačka GALMAX 03	20	120,0	2 400,0	36,0	720,0
7	Zámok elektromagnetický	20	90,0	1 800,0	27,0	540,0
8	PIR stropný FX 360	22	120,0	2 640,0	36,0	792,0
9	PIR duálny stropný RK150T	3	120,0	360,0	36,0	108,0
10	Duálny detektor DX 40	13	150,0	1 950,0	45,0	585,0
11	Detektor rozbitia skla S5812	33	180,0	5 940,0	54,0	1 782,0
12	Magnetický kontakt MAS 203	145	30,0	4 350,0	9,0	1 305,0
13	Detektor zaplavenia WB 200	4	250,0	1 000,0	75,0	300,0
14	Revízia napájacej časti	2	2 800,0	5 600,0	840,0	1 680,0
15	PC nadstavba ALVIS	1	4 000,0	4 000,0	1 200,0	1 200,0
Rozpočet na zariadenia systému PSN spolu bez DPH				43 670,00		13 101,00

Celková čiastka za štvrtročné kontroly prvkov PSN na Špitálskej ul. bez DPH : 63 486,- Sk
 Celková čiastka za ročné kontroly prvkov PSN na Špitálskej ul. bez DPH : 70 540,- Sk
 Celková **ročná** čiastka za revíziu prvkov PSN na Špitálskej ul. bez DPH : **134 026,- Sk**

Hurbanove kasárne

Por. číslo	Názov zariadenia / materiálu	Počet ks	Ročná revízia		Štvrťročná kontrola	
			Jedn. cena	Cena za m.j.	Jedn. cena	Cena za m.j.
1	Ustredňa eff eff M100	1	5 500,0	5 500,0	1 650,0	1 650,0
2	BUS 1 69 prvkov	69	150,0	10 350,0	45,0	3 105,0
3	BUS 2 16 prvkov	16	135,0	2 160,0	40,5	648,0
4	Analogové vstupy v počte 10	10	185,0	1 850,0	55,5	555,0
5	Revízia napájacej časti	1	2 800,0	2 800,0	840,0	840,0
Rozpočet na zariadenia systému PSN spolu bez DPH				22 660,00		6 798,00

System eff eff M 100

Celková čiastka za štvrťročné kontroly prvkov PSN v Hurbanových kasárňach bez DPH : 20 394,-Sk

Celková čiastka za ročnú kontrolu prvkov PSN v Hurbanových kasárňach bez DPH : 22 660,-Sk

Celková **ročná** čiastka za revíziu prvkov PSN v Hurbanových kasárňach bez DPH : **43 054,-Sk**

Štvrťročné kontroly budú vykonané 3x ročne.

Štvrtá kontrola je nahradená celkovou ročnou revíziou.

VÚSZ na Špitálskej ul. celkovo bez DPH za rok	134 026,- Sk
Hurbanove kasárne celkovo bez DPH za rok	43 054,- Sk
Spolu za rok bez DPH	177 080,- Sk
DPH 19%	33 645,20 Sk
Celkovo spolu s DPH	210 725,20 Sk

Funkčné skúšky PSN obsahujú:

- a.) kontrolu správnej inštalácie, rozmiestnenia a upevnenia všetkých zariadení a ich súčastí podľa údajov v dokumentácii
- b.) kontrolu správnej funkčnosti všetkých detektorov okrem deštrukčných podľa požiadaviek STN 33 4590-1,2 a podľa údajov v dokumentácii so zameraním najmä na:
- správne vytváranie poplachového stavu a obnovenie pokojového stavu
 - dosah detektorov
 - ochranu proti sabotáži
 - odolnosť proti falošným poplachom
- c.) kontrolu správnej funkčnosti ručne ovládaných tiesňových hlásičov podľa požiadaviek STN 33 4590-1, 5 a podľa údajov v dokumentácii
- d.) kontrolu inštalácie káblov a jej ochrany
- e.) kontrolu funkčnosti základných a náhradných zdrojov napájania pri prevádzke v pokojnom stave a pri signalizácii poplachu podľa požiadaviek STN 33 4590-1
- f.) kontrolu správnej funkčnosti riadiacich a indukčných zariadení podľa požiadaviek STN 33 4590-1,3 a podľa údajov v dokumentácii so zameraním najmä na:
- správnu funkčnosť ovládacej jednotky
 - príjem a spracovanie poplachových signálov
 - požadovanú signalizáciu, prípadne iniciovanie prenosových zariadení
 - ochranu proti sabotáži
- g.) kontrolu funkčnosti prenosových zariadení v súčinnosti so strediskom registrovania poplachu podľa požiadaviek STN 33 4590-1,4 a podľa údajov v dokumentácii so zameraním na:
- vytvorenie spojenia a prenos poplachovej alebo poruchovej informácie
 - čas oneskorenia prenosu informácie
 - kontrolu spojenia
- h.) kontrolu funkčnosti zariadenia akustickej signalizácie podľa požiadaviek STN 33 4590-1,7 a podľa údajov v dokumentácii so zameraním na:
- hlasitosť a časové obmedzenie signalizácie
 - ochranu proti sabotáži
- ch.) kontrolu celkovej činnosti poplachového systému


Predmet skúšania	Lehota
Vybrané detektory	1-krát za 3 mesiace
Všetky detektory	1-krát za rok
Tiesňové hlásiče	1-krát za 3 mesiace
Elektrické spoje a káble	1-krát za 3 mesiace
Napájacie zdroje pri signalizácii	1-krát za 3 mesiace
Napájacie zdroje pri pokojnom stave	1-krát za rok
Riadiace a indikačné zariadenia	1-krát za 3 mesiace
Prenosové zariadenia	1-krát za 3 mesiace
Zariadenia akustickej signalizácie	1-krát za rok

V Bratislave, dňa :
Zhotoviteľ :

29 DEC. 2006

V Bratislave, dňa :
Objednávateľ :

29 DEC. 2006


Martin Lančarič
konateľ


Ing. Štefan Kukumberg
riaditeľ PSB


Nezábudková 40, 821 01 Bratislava
prevádzka:
Ivanská cesta 4, 821 04 Bratislava
IČO: 35839465 IČ DPH: SK2020262420

Posádková správa budov
BRATISLAVA

SZ/01-PSN-2007

ALAM s.r.o. – Posádková správa budov

Osvedčujem, že táto kópia doslovné
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z strán.

V BRATISLAVE....., dňa: - 9 AUG. 2010

Marta Brunovská *M!*

