

**ZMLUVA O SERVISĚ A ÚDRŽBE číslo: 4911Z/07T**  
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného  
zákonníka, v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami.

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

**1. OBJEDNÁVATEL:** SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO OBRANY  
V zastúpení: Posádková správa budov Nové Mesto nad Váhom  
Bzinská č. 1, 915 33 Nové Mesto n/V  
Oprávnený rokovať: Ing. Jaroslav ŠIMNO, riaditeľ PSB  
z. Marian Chmelina, technik PSB – vo veciach technických  
Bankové spojenie: Štátna pokladňa  
Číslo účtu: 7000171928/8180  
IČO: 00805114

(ďalej len „objedávateľ“).

**2. VYKONÁVATEL:** ANTES B+M s. r. o.  
Súdna 13, 911 01 Trenčín  
Vedúci podnikateľa : Igor VLK – generálny riaditeľ  
Oprávnený na  
rokovanie vo  
veciach zmluvných: Pavol Tkáč - konateľ  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Trenčín  
Číslo zápisu: Oddiel: Sro, Vložka číslo: 762/R  
IČO: 314 140 79  
IČ DPH : SK2020383904  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Trenčín číslo účtu: 411012823/7500  
Číslo telefónu, faxu: 032/6580050, 032/6529936  
Licencia na prevádzkovanie Technickej služby č. PT 000155

(ďalej len „vykonávateľ“).

**II. PREDMET ZMLUVY**

Predmetom tejto zmluvy, je vykonávanie mesačných skúšok, funkčných skúšok, odborných skúšok a prehliadok /revízií/ a servisnej činnosti na poplachovom systéme proti narušeniu /ďalej PSN/, systéme kontroly vstupov /ďalej SKV/, podľa normy STN 33 4590 – 8 a STN 33 1500 v chránenom objekte objednávateľa: **Budova Vyššieho vojenského súdu Trenčín.**



### III. LEHOTY PLNENIA

1. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
2. Funkčné skúšky, odborné skúšky a prehliadky / revízie / poplachového systému narušenia (ďalej len PSN), systému kontroly vstupov /ďalej SKV/, uvedených v článku II., budú vykonávané podľa normy STN 33 4590 – 8.

Kontroly musia byť vykonané v nasledujúcich termínoch:

**PSN, SKV - Funkčné skúšky /FS/ 3x za kalendárny rok /.**

**PSN, SKV - Odborná skúška a prehliadka /OSP/ 1x za kalendárny rok .**

Vykonávateľ termín vykonania kontrol dohodne s objednávateľom minimálne 3 dni vopred.

3. Vykonávateľ predloží objednávateľovi písomnú správu o kontrole do 30 dní od jej vykonania.
4. Vykonávateľ zabezpečí:  
do **6 hodín** od nahlásenia poruchy objednávateľom na /PSN, SKV/ príchod servisného pracovníka vykonávateľa /podľa prílohy č.2/ do objektu objednávateľa - budova VVS Trenčín, kde vykoná následnú opravu.
5. Na výkon prác na mimozáručnú opravu poskytne vykonávateľ objednávateľovi 6 mesačnú záručnú lehotu.

### IV. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

#### Vykonávateľ sa zaväzuje:

1. Vykonať funkčné skúšky, odborné skúšky a prehliadky (revízie) podľa platnej STN 33 4590-8.
2. Spracovať písomnú správu v 3 origináloch, z toho 1 výtlačok pre vykonávateľa a 2 výtlačky pre objednávateľa.
3. Po vykonaní úkonov uvedených v článku III. ods. 2 vykonávateľ predvedie objednávateľovi funkčnosť zariadenia PSN, SKV.
4. Vykonávateľ je povinný všetky zásahy do systému uvedeného v predmete zmluvy viesť písomne v prevádzkovej knihe a prípadné zmeny zaznamenať v projektovej dokumentácii.

#### Objednávateľ sa zaväzuje:

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.
2. Vytvoriť vykonávateľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné čo najkratšom čase realizovať predmet tejto zmluvy.
3. Na základe požiadavky a po vzájomnej dohode umožniť vykonávateľovi vykonať práce, ktoré priamo súvisia s predmetom tejto zmluvy aj v mimopracovnej dobe.
4. Zabezpečiť účasť svojho pracovníka /-ov/ zodpovedného za prevádzku systému uvedeného v predmete tejto zmluvy v objekte pri skúšaní funkčnosti zariadenia po výkone prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.



5. Vytvoriť také režimové opatrenia, ktoré neumožnia inej osobe, okrem osoby zo strany objednávateľa zásah do systému uvedeného v predmete zmluvy mimo činností, ktoré súvisia s obsluhou systému.
6. Zabezpečiť vykonávateľovi prístup do všetkých priestorov v ktorých je zabudovaný systém uvedený v predmete zmluvy.
7. Poruchy systému uvedeného v predmete tejto zmluvy bude neodkladne po ich zistení oznamovať vykonávateľovi telefonicky aj faxom na čísla: tel.: 032/ 6580 050, 6529 342, fax: 032/ 6529 936, servis: 0905/ 154 133.

#### V. CENA

1. Cena za výkon práce je dohodnutá zmluvnými stranami na základe zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách a je určená v prílohe č.1 tejto zmluvy.
2. V cene je zahrnutý výkon prác pri odskúšaní, premeraní, skontrolovaní a predvedení funkčnosti systémov.

#### VI. FAKTURAČNÉ A CENOVÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa článku V. tejto zmluvy platbou oproti dokumentu. Dokumentom pre tento prípad sa rozumie faktúra vykonávateľa.
2. Právo faktúrovať vzniká vykonávateľovi dňom potvrdenia vykonanej činnosti objednávateľom.
3. Faktúra je splatná do 30 dní od jej obdržania objednávateľom.
4. Objednávateľ má právo uložiť zmluvnú pokutu za nepredloženie revíznej správy do 30 dní od vykonania činnosti vykonávateľom, vo výške 5% z ceny revízie za každý týždeň omeškania.
5. Objednávateľ má právo uložiť pokutu vo výške 3000,-Sk za nedodržanie príchodu servisného pracovníka v zmluvne stanovenom čase do objektu objednávateľa. V prípade nedodržania časového limitu z dôvodu vyššej moci bude následne daná udalosť riadne zdokumentovaná.

#### VII. USTANOVENIE O OCHRANE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

1. Vykonávateľ sa zaväzuje, v zmysle zákona NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach, súvisiacich s predmetom zmluvy. Ďalej je povinný zachovávať mlčanlivosť:
  - a) o prevádzkových priestorových pomeroch objednávateľa,
  - b) o bezpečnostnom systéme, ktorý je predmetom zmluvy.
2. Zachovanie mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu bez časového obmedzenia.

#### VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.




3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z toho jeden výtlačok obdrží vykonávateľ a tri obdrží objednávatel'.
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
  - č. 1. Cenník vykonaných prác
  - č. 2. Menný zoznam pracovníkov spoločnosti ANTES® B+M s r.o. Trenčín
  - č. 3. Rozpis vykonávaných prác – rozpočet.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 07.10.2007



objednávatel'

V Trenčíne, dňa 15.10.2007



vykonávateľ

**Príloha č. 1**  
**k zmluve č.: 4911Z/07T**

**I. CENA ZA ODBORNÉ SKÚŠKY A PREHLIADKY /REVÍZIE/ PSN, SKV**

Odborná skúška a prehliadka PSN podľa STN 33 4590 – 8, vykonaná v znení STN 33 1500 sa vykonáva v období **jeden krát za 1 rok**. Cena za odbornú skúšku a prehliadku je stanovená na základe zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a činí:

**Cena za odborné skúšky a prehliadky spolu bez DPH : 33.630,- Sk**

**II. CENA ZA PRAVIDELNÉ FUNKČNÉ SKÚŠKY PSN, SKV**

Podľa STN 33 4590- 8, v ktorá stanovuje, že funkčná schopnosť zariadenia PSN pri prevádzke sa musí pravidelne kontrolovať v určenom časovom rozmedzí. Toto časové rozmedzie je určené v tabuľke STN 33 4590 – 8. Pre daný objekt je toto rozmedzie stanovené na jeden krát za 4 mesiace, celkom **tri krát za 1 rok**. Cena za vykonanie kontroly v tomto časovom rozmedzí je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a činí :

**Cena za pravidelné funkčné skúšky spolu bez DPH : 18.706,- Sk**

**VII. ROZPOČET NA MESAČNÉ SKÚŠKY, FUNKČNÉ SKÚŠKY, ODBORNÉ SKÚŠKY**  
**A PREHLIADKY ZA ROK**

Pre VVS Trenčín

| <b>P. č.</b> | <b>Druh</b>                        | <b>perióda /rok</b> | <b>suma v Sk</b> | <b>Spolu suma v Sk</b> |
|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1.           | PSN,SKV - OSP /revízia/            | 1                   | 33.630,00        | 33.630,00              |
| 2.           | PSN,SKV - funkčné skúšky           | 3                   | 18.706,00        | 56.118,00              |
|              | <b>Za rozpočet celkom bez DPH:</b> |                     |                  | <b>89.748,00</b>       |
|              | DPH: 19%                           |                     |                  | 17.052,10              |
|              | <b>Za rozpočet celkom s DPH:</b>   |                     |                  | <b>106.800,10</b>      |



### III. SERVISNÁ ČINNOSŤ

#### Záručné podmienky:

a/ ak dôjde k technickej poruche na zariadení, resp. na niektorom z prvkov zariadenia, na ktoré sa vzťahujú záručné podmienky, vykonávateľ vykoná opravu bezplatne,

b/ ak dôjde k technickej poruche na zariadení, resp. na niektorom z prvkov zariadenia, alebo poškodeniu zariadenia, resp. niektorého z prvkov zariadenia vinou neodborného zásahu alebo úmyselným poškodením neznámou osobou (vandalizmus, sabotáž, krádež a pod.), alebo atmosférickými poruchami, živelnými podmienkami (zasiahnutie bleskom, búrka, silný vietor, záplavy a pod.) záručné podmienky na zariadenie, resp. prvky zariadenia sa v týchto prípadoch nevzťahujú,


bb/ vykonávateľ odporúča objednávateľovi poistenie jednotlivých zariadení, resp. prvkov zariadení, pre prípady uvedené v bode b/,

c/ ak dôjde k technickej poruche na zariadení, resp. prvku zariadenia, po uplynutí záručnej lehoty, alebo po neodbornom zásahu užívateľa, alebo tretej osoby do systému, vykonávateľ dodá a nainštaluje toto zariadenie v cene materiálu plus cena za prácu podľa odpracovaných hodín. Cena za prácu činí:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Cena za 1 hod./pracovník spolu bez DPH      | : 325,00 Sk        |
| DPH:  | : 61,80 SK         |
| <b>Cena za 1 hod./pracovník spolu s DPH</b> | <b>: 386,80 Sk</b> |

DPH účtuje vykonávateľ vo výške podľa predpisov a právnych noriem, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

V Novom Meste nad Váhom dňa 27. 10. 2007




V Trenčíne dňa 17. 10. 2007


Príloha č. 2  
k zmluve č.: 4911Z/07T

**ZOZNAM SERVISNÝCH PRACOVNÍKOV FIRMY ANTES® B+M s.r.o.**

| Meno              | Zaradenie                   | Číslo o. p. |
|-------------------|-----------------------------|-------------|
| ADAMÍK Branislav  | vedúci servisného strediska | SF 002075   |
| DUCHOVNÝ Peter    | revízny technik             | SP 841 222  |
| DOFEK Ivan        | servisný technik            | SP 051534   |
| ŠTEININGER Daniel | servisný technik            | SP 841109   |
| BOČÁK Dušan       | hlavný technik              | SJ 821361   |
| BAČINSKÝ Milan    | technik                     | SJ 897472   |
| ROSA Dušan        | technik                     | SP 854425   |
| KOPŮŇ Stanislav   | technik                     | SJ 819845   |
| LAŠŠO Miloš       | technik                     | SF 401774   |
| MAŇO Jaroslav     | technik                     | SJ 821664   |
| KUČERKA Marián    | technik                     | SL 576082   |

V Trenčíne dňa: 15.10.2007



  
Igor Vlk  
generálny riaditeľ



Objekt: budova VVS Trenčín - CHP  
 Sídllo: PSB Nové Mesto nad Váhom

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

PSN – poplachový systém proti narušeniu

Odborná prehliadka a odborná skúška (funkčná skúška)

| sk.č.               | položka číslo | popis výkonu                                      | mer. jedn. | množstvo výmera | cena pre kat. „ V“ |         | Spolu   |         |
|---------------------|---------------|---|------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
|                     |               |   |            |                 | SKK                | SKK     |         |         |
| 480                 | 321464        | Revízia zdroja                                    | kus        | 1,00            | 699                | 699,0   | 699,0   |         |
| 480                 | 321466        | Meranie náhradného zdroja                         | kus        | 1,00            | 572                | 572,0   | 572,0   |         |
| 480                 | 321714        | Revízia signalizačného panela                     | kus        | 1,00            | 699                | 699,0   | 699,0   |         |
| 480                 | 321743        | Revízia magnetického spínača                      | kus        | 1,00            | 254                | 254,0   | 254,0   |         |
| 480                 | 321753        | Revízia priestorového snímača                     | kus        | 1,00            | 699                | 699,0   | 699,0   |         |
| 480                 | 321754        | Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti  | kus        | 1,00            | 254                | 254,0   | 254,0   |         |
| 480                 | 321801        | Revízia šumového generátora                       | kus        | 1,00            | 635                | 635,0   | 635,0   |         |
| 480                 | 321771        | Revízia zariadenia EZS, I ústredňa do 100 slučiek | kus        | 1,00            | 10320              | 10320,0 | 10320,0 |         |
| Cena spolu bez DPH: |               |   |            |                 |                    |         | 14132,0 | 14132,0 |

SKV – systém kontroly vstupu

Odborná prehliadka a odborná skúška (funkčná skúška)

| sk.č.               | položka číslo | popis výkonu                                    | mer. jedn. | množstvo výmera | cena pre kat. „ V“ |         | Spolu   |         |
|---------------------|---------------|---|------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
|                     |               |   |            |                 | SKK                | SKK     |         |         |
| 480                 | 320103        | Revízia riadiacej jednotky SKV                  | kus        | 1,0             | 1524               | 1524,00 | 1524,00 |         |
| 480                 | 320104        | Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná        | kus        | 2,0             | 699                | 1398,00 | 1398,00 |         |
| 480                 | 320108        | Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok) | kus        | 1,0             | 381                | 381,00  | 381,00  |         |
| 480                 | 321464        | Revízia zdroja                                  | kus        | 1,0             | 699                | 699,00  | 699,00  |         |
| 480                 | 321466        | Meranie náhradného zdroja                       | kus        | 1,0             | 572                | 572,00  | 572,00  |         |
| Cena spolu bez DPH: |               |   |            |                 |                    |         | 4574,00 | 4574,00 |





Objekt: budova VVS Trenčín - CHP  
 Sídlo: PSB Nové Mesto nad Váhom

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

PSN – poplachový systém proti narušeniu


Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

| sk.č.               | položka číslo | popis výkonu                                       | mer. jedn. | množstvo výmera | cena pre kat. „V“ |         | Spolu   |
|---------------------|---------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------|---------|
|                     |               |  |            |                 | SKK               | SKK     |         |
| 480                 | 321464        | Revízia zdroja                                     | kus        | 1,00            | 699               | 699,0   | 699,0   |
| 480                 | 321466        | Meranie náhradného zdroja                          | kus        | 1,00            | 572               | 572,0   | 572,0   |
| 480                 | 321714        | Revízia signalizačného panela                      | kus        | 3,00            | 699               | 2097,0  | 2097,0  |
| 480                 | 321743        | Revízia magnetického spínača                       | kus        | 4,00            | 254               | 1016,0  | 1016,0  |
| 480                 | 321753        | Revízia priestorového snímača                      | kus        | 1,00            | 699               | 699,0   | 699,0   |
| 480                 | 321754        | Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti   | kus        | 1,00            | 254               | 254,0   | 254,0   |
| 480                 | 321767        | Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej     | kus        | 1,00            | 762               | 762,0   | 762,0   |
| 480                 | 321771        | Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek  | kus        | 1,00            | 10320             | 10320,0 | 10320,0 |
| 480                 | 321801        | Revízia šumového generátora                        | kus        | 1,00            | 635               | 635,0   | 635,0   |
| 480                 | 790020        | Kontrolné merania podľa STN 33 1500                | hod        | 2,00            | 635               | 1270,0  | 1270,0  |
| 480                 | 790111        | Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky | hod        | 8,00            | 635               | 5080,0  | 5080,0  |
| Cena spolu bez DPH: |               |  |            |                 |                   |         | 23404,0 |

SKV – systém kontroly vstupu

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

| sk.č.               | položka číslo | popis výkonu                                       | mer. jedn. | množstvo výmera | cena pre kat. „V“ |        | Spolu   |
|---------------------|---------------|--|------------|-----------------|-------------------|--------|---------|
|                     |               |  |            |                 | SKK               | SKK    |         |
| 480                 | 320103        | Revízia riadiacej jednotky SKV                     | kus        | 1,0             | 1524              | 1524,0 | 1524,0  |
| 480                 | 320104        | Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná           | kus        | 2,0             | 699               | 1398,0 | 1398,0  |
| 480                 | 320107        | Kontrola a údržba databáz SW                       | kus        | 1,0             | 2223              | 2223,0 | 2223,0  |
| 480                 | 320108        | Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, záмок)    | kus        | 1,0             | 381               | 381,0  | 381,0   |
| 480                 | 321464        | Revízia zdroja                                     | kus        | 1,0             | 699               | 699,0  | 699,0   |
| 480                 | 321466        | Meranie náhradného zdroja                          | kus        | 1,0             | 572               | 572,0  | 572,0   |
| 480                 | 321743        | Revízia magnetického spínača                       | kus        | 1,0             | 254               | 254,0  | 254,0   |
| 480                 | 790020        | Kontrolné merania podľa STN 33 1500                | hod        | 2,0             | 635               | 1270,0 | 1270,0  |
| 480                 | 790111        | Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky | hod        | 3,0             | 635               | 1905,0 | 1905,0  |
| Cena spolu bez DPH: |               |  |            |                 |                   |        | 10226,0 |



**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:  
ZoD-PSB-44-78/2007.**



**Danjela Kozárcová  
odborný referent  
Posádková správa budov Trenčín**